

**COMPAÑÍA CONTRACTUAL
MINERA CANDELARIA (CCMC)**

**“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO PLANTA DESALINIZADORA
MINERA CANDELARIA”**

3536-1000-MM-INF-100_Rev.0

CAPÍTULO 5.13

**LINEA DE BASE
PALEONTOLOGÍA**

**ANEXO 5.13-1
REGISTRO FOTOGRÁFICO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 5.13-1: Punto de monitoreo AC 5, en zona de Piedra Colgada



Fotografía 5.13-2: Fotografía de punto de monitoreo AC4, noroeste de Cerro Bramador



Fotografía 5.13-3: Vista del punto de monitoreo AC3, hacia el sureste



Fotografía 5.13-4: Vista del punto de Monitoreo AC1



Fotografía 5.13-5: Vista del punto de monitoreo TB 1, hacia el norte



Fotografía 5.13-6: Vista de punto de monitoreo TB3 hacia el norte con cerro de rocas intrusivas



Fotografía 5.13-7: Vista de punto de monitoreo TB4, hacia el este, mostrando cerro de rocas intrusivas



Fotografía 5.13-8: Vista de punto de monitoreo LE10



Fotografía 5.13-9: Vista de punto LE 20, localidad fosilífera de las Arenas (Formación Bahía Inglesa)



Fotografía 5.13-10: Foto 22: Vista de área de Punta Padrones, puntos de monitoreo LE 22 y LE 13



Fotografía 5.13-11: Vista de punto LE 1, inicio de trazado eléctrico al suroeste de Cuesta Cardones



Fotografía 5.13-12: Vista de trazado eléctrico hacia el norte desde punto LE3



Fotografía 5.13-13: Vista de depósitos aluviales y



Fotografía 5.13-14: Vista hacia al este del punto de monitoreo LE 6, con rocas volcánicas



Fotografía 5.13-15: Vista hacia el Oeste en punto LE 13, en las cercanías de Monte Amargo



Fotografía 5.13-16: Vista de punto LE 15, hacia el Sureste



Fotografía 5.13-17: Punto, LE 16, conglomerado con conchas fósiles mal preservadas (Estratos de Caldera)



Fotografía 5.13-18: Punto AC 9, bloque sedimentario con fragmentos fósiles de moluscos cuaternarios



Fotografía 5.13-19: Vista de área de trazado acueducto, punto AC 7



Fotografía 5.13-20: Vista hacia el norte del punto de monitoreo AC6, al costado de la ruta 5